



# 19

## Rada města Pardubic, dne 12. dubna 2021

<b>Předkladatel:</b>	Mazuch Jan, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Hochmanová Renata, odbor ekonomický Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	
<b>Projednáno:</b>	
<b>Vliv na rozpočet:</b>	Ano - IV. změna rozpočtu na rok 2021 - 1. část
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

### IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - 1. část

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/5511/2021**

---

**Rada města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 93. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční - oprava střešního pláště nad hospodářským pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

## Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na kompletní opravu střešního pláště nad hospodářským pavilonem v MŠ Sluneční (Zvoneček). Ke konci roku 2020 bylo paní ředitelkou upozorněno na zatékání střešní konstrukcí na několika místech do objektu hospodářského pavilonu. Neprodleně byla provedena prohlídka střešního pláště, vzhledem k tomu, že současná skladba střešního pláště je tvořena hydroizolační fólií, geotextilií a vrstvou kačírku se nepodařilo lokalizovat konkrétní místa zatékání. Následně byla požádána odborná firma o zpracování posudku současného stavu střešního pláště s následujícím výsledkem. V destruktivní sondě do skladby střešního pláště byla zastižena souvislá hladina vody, vzhledem k této skutečnosti je hodnocen stav střešního pláště jako havarijní. Střešní plášť neplní základní funkci, kterou je ochrana interiéru před působením vnějších klimatických vlivů. Mokrá izolant ztrácí své deklarované tepelně izolační vlastnosti a voda zatékající do střešního pláště zvyšuje zatížení na stávající nosné konstrukce objektu. Vzhledem k rozsahu zastiženého množství vody ve stávajícím střešním plášti není možné uvažovat pouze o opravě hlavní hydroizolační vrstvy, ale je nutné odstranit veškeré mokré vrstvy stávajícího střešního souvrství a nahradit je novými vrstvami. V tomto hospodářském pavilonu se mimo jiné nachází kuchyň a v případě zatečení zjištěné vody ve střešní skladbě do těchto prostor bude kuchyň nejen mimo provoz, ale vzniknou nemalé finanční škody na majetku.

## Příloha

[Odborné posouzení střecha MŠ Zvoneček](#)

---