



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové  
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Úřad městského obvodu Pardubice II  
Odbor životního prostředí a dopravy  
Chemiků 128  
530 09 Pardubice

Naše značka:  
ČIŽP/45/OOO/0919746.001/09/KPV

Vyřizuje / linka: Místo a datum:  
ing. Voříšek 204 *Voř.* Hradec Králové 6.11.2009


věc: odpověď na žádost o informace

Elektronickým podáním ze dne 26.10.2009, žádáte inspektorát Hradec Králové (dále je „inspekci“) o informace týkající se provozování spalovny provozovatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v Pardubicích.

Vaše žádost byla posouzena jako žádost o informace v rozsahu dle § 2 písm. a) bod. 2 a 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Inspekce provedla ve firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 8.9.2008 kontrolu. Bylo konstatováno, že se jedná se o spalovnu vybavenou rotační spalovací pecí, dohořivací komorou, spalinovým 10 t tahovým spalinovým parním kotlem a čtyřstupňovým mokrým a suchým čištěním spalin. Spalovna byla kolaudována 7.7.1997 jako spalovna průmyslových odpadů. Její provoz byl ukončen 30.1.2004. V současné době probíhá proces EIA za účelem posouzení vlivu zamýšlené rekonstrukce spalovny na životní prostředí. Spalovna není od roku 2004 v provozu.

Vámi popisovaný zrakový vjem by mohl souviset s provozovnou Energetika, provozovatele SYNTHESIA a.s. Pardubice, kde inspekce provedla kontrolu dne 19.1.2009. Bylo zjištěno, že na základě integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje č.j. OZPZ/41312-13/2006/Př ze dne 24.9.2007 ve znění 1. změny č.j. KrÚ 15349-5/2008/OŽPZ/Př ze dne 1. 10. 2008 jsou provozovány v souladu se schválenými provozními řády kotle K 13 a K 14 (palivo – směs černého a hnědého uhlí), a kotle K 11 a K 12 (palivo černé uhlí). Všechny kotle jsou vybaveny elektrofiltry. Kotle K 11 a K 12 byly v době kontroly ve studené záloze. Kotel K 15 je od 30.6. 1998 v dlouhodobé záloze. V souladu s provozním řádem je **při zatápění kotlů** povoleno z technologických důvodů vypouštět spaliny obchvatem bez čištění elektrofiltry. Tento stav může způsobovat tmavší kouřovou vlečku.



*Soňa Staňková*  
Ing. Soňa Staňková  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší