

- Revize spalinových cest provedena dne:

- Kontrola a čištění spalinových cest provedena dne:

9.3.2014

- Používané palivo, doklad o nákupu či jiném nabytí odpovídajícího paliva, způsob uskladnění paliva, popř. indikace spalování odpadu

*Prodej dřeva uhlí
ne sklepě uhlí + dřevo, dřevo dřevo ve dřívovnici
a indikace spalování odpadu neexistuje (dle svolení bylo
dostlád nový)*

- Tmavost kouře

O

dostlád nový

- Je zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně používán jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění?

ANO

- Pokud ano, byla provedena kontrola technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem kotle příslušného typu, popř. předložen doklad o této kontrole?

ANO, KO 3.4.2014

Popis stavu kotle – vizuální stav v době kontroly:

- ~~ber~~/nehoří

- stav kotle, spalinových cest a jejich okolí z hlediska nánosů sazí a dehtu

ber na místě sází a slídu, částečně felyklon

- vzhled popela - obsah (barva, spečenosť, hřebíky.....)

ber spečenosť a hřebíky

- místo, kde je popel u kontrolované osoby deponován

SKO - poko, nadstava podle

- přívod vzduchu (okno, mřížka...)

okno vetrav

- funkčnost regulačních a ovládacích prvků kotle

ano