

- Revize spalinových cest:

Doklad nepředložen.

- Kontrola a čištění spalinových cest:

Kontrola byla provedena dne 16.01.2019 technikem komínů [redacted] se závěrem – spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu vyhovuje (předložen doklad). Čištění spalovacího zdroje provedeno dne 03.03.2019. Dále byla předložena zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty provedená revizním technikem [redacted] ze dne 17.02.2019, přičemž nebyly shledány žádné závady.

- Používané palivo – jsou spalována pouze paliva splňující požadavky na kvalitu paliv a určená výrobcem kotle?

[redacted] uvádí, že s vysokou pravděpodobností ano, používaná paliva v současné době jsou koks a dřevo.

Vzhledem k tomu, že neexistují doklady ke kontrolovanému stacionárnímu zdroji, nevíme, jaké palivo je v něm možno spalovat.

- Doklad o nákupu či jiném nabytí odpovídajícího paliva, způsob uskladnění paliva:

[redacted] vlastní les a odtud získává dřevo na topení. Koks má již z dřívější doby po rodičích.

[redacted] byl dále upozorněn na ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) v tom smyslu, že pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že provozovatel spalovacího zdroje nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností provozovatele vyplývajících ze zákona, jsou pracovníci pověřeni obecním úřadem obce s rozšířenou působností oprávněni vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Vzhledem k opakovaným stížnostem byla **kontrola na místě** provedena následně po podání vysvětlení, tedy dne 27.03.2019 v době 15.30 – 16.30 hod.

Výsledky místního šetření:

V době kontroly byl spalovací zdroj v provozu (foto č. 1), z komínu nevycházel viditelný kouř (foto č.2) a nebyl cítit žádný zápach.

Před domem (foto č. 3) a v kotelně bylo uskladněno dříví (foto č. 4), opodál v krabici i volně ložený se nacházel papírový odpad spolu s obaly od nápojových kartonů (foto č. 5). Na hromadě dříví leželo několik prázdných PET lahví (foto č. 6).

Byla pořízena fotodokumentace.

[redacted] byl dále poučen o povinnostech vyplývajících ze zákona:

Provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen provádět pravidelně **nejméně jednou za tři roky** prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj